



ELEVE SUS UTILIDADES.



Whitmore's Aviation Cleaner es un limpiador versátil y rentable, ideal para eliminar aceite, grasa, alquitrán, sales, insectos, suciedad y mugre de las aeronaves y el equipo de apoyo en tierra. Este limpiador es de base acuosa, biodegradable y aprobado por Boeing D6-17487.

- *Elimina grasa, alquitrán, sales, aceite, suciedad, la suciedad e insectos*
- *Medioambientalmente seguro / biodegradable*
- *Requiere mínima acción mecánica*
- *Excelente estabilidad a la congelación*
- *Variados medios de aplicación*
- *Sin tiempo de remojo*

AVIATION CLEANER AND DEGREASER



Whitmore´s Aviation Cleaner and Degreaser no se desvanece, no mancha, reblandece o daña superficies de las aeronaves. Es ideal para superficies de aviones pintados y sin pintar. A diferencia de otros limpiadores y desengrasantes, no tiene punto de flash y está libre de contaminantes peligrosos, lo que le permite ser usado en equipos de mantenimiento y de seguridad al tiempo que limpia mejor que la competencia. Sin HAP, este limpiador es biodegradable y no requiere ninguna aplicación ni procesos de eliminación especial. Su formulación fácil de usar no requiere tiempo de remojo ni la limpieza manual de la superficie inferior, ahorrando tiempo y dinero. Una versión concentrada está disponible a pedido.

Diseñado para la superficie exterior de aviones, alas, tren de aterrizaje y puerta, cúpula de radar, ruedas y puerta escotilla, solapa y flaps, entrada de turbina, lavado de compresor de motor y equipos de apoyo en tierra, incluyendo vehículos de mantenimiento, camiones de combustible, camiones de equipaje y más.

Especificaciones	Whitmore Aviation Cleaner & Degreaser	Producto líder de la competencia
Uso en alta humedad	Si, aplicable con alta humedad o lluvia leve	Si
Boeing D6-17487	Aprobado / En conformidad	Aprobado / En conformidad
Base acuosa / soluble	Si	Si
Punto de flash	Ninguno	Ninguno
VOC	0.06 lbs/gal	0.3 lbs/gal
pH	7-9	11
Aroma	Cítrico suave	Suave
Tipo cera	No	No
Remoción de grasas	Sin tiempo de remojo	Después de 30 minutos de remojo / múltiples aplicaciones
Congelación	5+ ciclos	No hay datos disponibles

Instrucciones de aplicación: Aplicar la solución con un paño limpio y seco, mitón, esponja, escobilla o bomba rociadora, a continuación, agitar ligeramente el área para emulsionar la grasa y eliminar contaminantes. Volver a aplicar si la solución se seca sobre la superficie.
Enjuague bien con agua limpia a alta presión. No requiere ventilación o equipo especial.

- Sin amoniacos ni fosfatos
- Libre de HAP
- Muy bajos VOC
- No requiere remojo
- Sin punto de flash
- No requiere ventilación o equipos especiales

whitmores.com/aviation
800.699.6318

